

Bemærk! I tilfælde af hyppig brug af enheden eller i aggressive miljøer skal inspektioner udføres med kortere intervaller (som besluttet af en uddannet kompetent person).

Advarsel! Enheden må ikke modificeres eller suppleres med andet tilbehør end det, der leveres af producenten. Reparationer eller udskiftning af dele må kun udføres af producenten.

Advarsel! Foretag ikke ændringer eller tilføjelser til udstyret uden producentens forudgående skriftlige samtykke, og enhver reparation skal udføres i overensstemmelse med producentens procedurer.

INSPEKTIONSKRITERIER

Reb: Kontroller hele rebets længde for skader inklusive snit, hak, slid, flosser, misfarvning, varme- eller kemisk beskadigelse, UV-nedbrydning og fugt.”

Karabiner: Kontroller karabinens funktion for slid, deformation, korrosion, revner og hak

Enhed: Kontroller for tegn på korrosion, revner snit, deformation, slid

Mærker: Markeringens læsbarhed, serienr. dato for fremstilling

Ældring: Talje systemet er lavet af materiale, der udsættes for ældning. Kontroller fremstillingsdatoen i overensstemmelse med den forventede levetid. Eks. 5 år

BÆREDYGTIGHED OG GENANVENDELSE

Vi designer og fremstiller førsteklasses produkter af førsteklasses materialer med lang levetid, der er beregnet til aktiv brug.

Når produktet tages ud af brug, eller når den maksimale levetid er nået, bør produktet genanvendes iht. lokal lovgivning. Vores produkter er frems-tillet af polyester, polyamid eller PVC og metaldelle. Afmonter eventuelt metaldelene før genanvendelse. Det er også muligt at sende det komplette

produkt til Cresto, hvor vi vil tage os af genanvendelsen for at reducere vores miljøpåvirkning.

OVERHOLDELSE

Fabrikant:
Cresto Group AB
Diabasgatan 16
254 68 Helsingborg
+46 (0)42 56300
www.crestogroup.com.
support@crestogroup.com

OVERENSSTEMMELSE

Producenten: Cresto Group AB
Erklærer herved, at nedenstående artikel:

PULLEY AID SYSTEM

Er i overensstemmelse med:
Bestemmelserne i Rådets direktiv 98/37/EG
– EN 13157:2004+A1:2009

[Handwritten signature]

CEO / Patrik Malterling
Halmstad 2021-02-01
CRESTO GROUP AB

INSPECTION PROTOCOL

MODEL NO
SERIAL NO
PRODUCT NAME
DATE OF PURCHASE
DATE OF FIRST USE
YEAR OF MANUFACTURE
RETAILER CONTACTINFO
COMPATIBILITY LIST OF ITEMS OF EQUIPMENT WHEN ASSEMBLED INTO A SYSTEM

DATE	REMARK	DEFECTS-REPAIRS	NAME AND SIGNATURE	NEXT INSPECTION

Figure 1




Figure 2




Figure 3



Figure 4





Figure 5



RBA014.01



WWW.CRESTOGROUP.COM

SUPPORT@CRESTOGROUP.COM

PHONE: +46 42 56300

SE-254 68 HELSINGBORG | SWEDEN

DIABASGATAN 16

CRESTO GROUP AB

FALL PROTECTION FOR PROFESSIONAL HEIGHT WORKERS
Driven by the insight of our customer's needs Cresto develop products with ultimate comfort that enable the height worker to perform throughout their workday.
– We focus on developing durable products with a long lifecycle and solves our customer's real challenges.
DURABLE PRODUCTS
HOW WE WORK
Cresto works closely with our users to gain understanding and insight into the height worker's needs and challenges. Durable products with ultimate comfort are the key to our customers' performance.



INSTRUCTIONS FOR USE & INSPECTION CARD FOR

PULLEY AID SYSTEM



EN

SE

DK

